info@saro.de

saro Gastro-Products

Konformitätserklärung

für Gegenstände/Materialien welche Kontakt mit Lebensmittel haben

(Lebensmittelbedarfsgegenstände)

Der Unterzeichner erklärt hiermit die Konformität der nachstehend beschriebenen Geräte / Maschinen bzw. Artikel entsprechend genannten Richtlinien und Standards:

EU Verordnung 1935/2004: Lebensmittelkontaktmaterialien,
§ 31 LFGB
(Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch): Übergang von Stoffen auf Lebensmittel,

Getestet durch:
Intertek Test Hizmetleri A.S., Istanbul, TR
Report-Nummer: FS10091912 vom 01.10.2019

Getestet auf:

Extrahierbare 21 Schwermetalle Ergebnis: bestanden [1&2, 3].
Simulanz: 0,5%-tige Zitronensäure, 100 °C, 1 Stunde
Testmethode TS EN 13130-1, ISO 17294-1&2

1.& 2. Wiederholung:
Aluminium (Al) nicht erkannt/0,02 mg/kg, Antimon (Sb) nicht erkannt/0,001 mg/kg, Arsen (As) nicht erkannt/0,002 mg/kg, Kupfer (Cu) nicht erkannt/0,01 mg/kg, Barium (Ba) nicht erkannt/0,01 mg/kg, Beryllium (Be) nicht erkannt/0,005 mg/kg, Quecksilber (Hg) nicht erkannt/0,00025 mg/kg, Zink (Zn) 0,01/0,01 mg/kg, Eisen (Fe) 0,64/0,02 mg/kg, Silber (Ag) nicht erkannt/0,005 mg/kg, Cadmium (Cd) nicht erkannt/0,0005 mg/kg, Zinn (Sn) nicht erkannt/0,01 mg/kg, Cobalt (Co) nicht erkannt/0,005 mg/kg, Chrom (Cr) 0,04/0,01 mg/kg, Blei (Pb) nicht erkannt/0,002 mg/kg, Lithium (Li) nicht erkannt/0,001 mg/kg, Mangan (Mn) 0,02/0,001 mg/kg, Molybdän (Mo) nicht erkannt/0,001 mg/kg, Nickel (Ni) 0,01/0,005 mg/kg, Thallium (TI) nicht erkannt/0,0001 mg/kg, Vanadium (V) nicht erkannt/0,01 mg/kg

3. Wiederholung
Aluminium (Al) nicht erkannt/0,02 mg/kg, Antimon (Sb) nicht erkannt/0,001 mg/kg, Arsen (As) nicht erkannt/0,002 mg/kg, Kupfer (Cu) nicht erkannt/0,01 mg/kg, Barium (Ba) nicht erkannt/0,01 mg/kg, Beryllium (Be) nicht erkannt/0,005 mg/kg, Quecksilber (Hg) nicht erkannt/0,00025 mg/kg, Zink (Zn) nicht erkannt/0,01 mg/kg, Eisen (Fe) 0,04/0,02 mg/kg, Silber (Ag) nicht erkannt/0,005 mg/kg, Cadmium (Cd) nicht erkannt/0,0005 mg/kg, Zinn (Sn) nicht erkannt/0,01 mg/kg, Cobalt (Co) nicht erkannt/0,005 mg/kg, Chrom (Cr) nicht erkannt/0,01 mg/kg, Blei (Pb) nicht erkannt/0,002 mg/kg, Lithium (Li) nicht erkannt/0,001 mg/kg, Mangan (Mn) nicht erkannt/0,001 mg/kg, Molybdän (Mo) nicht erkannt/0,001 mg/kg, Nickel (Ni) nicht erkannt/0,005 mg/kg, Thallium (TI) nicht erkannt/0,0001 mg/kg, Vanadium (V) nicht erkan./0,01 mg/kg

Sensorischer Test – Geschmack Ergebnis: schwache bis deutlich wahrnehmbare Geschmacksabweichung:
2,5 bei einer Skala von 0 bis 4.
Simulanz: Destilliertes Wasser, 100 °C, 1 Stunden
Testmethode nach DIN 10955

Sensorischer Test – Geruch Ergebnis: schwache bis deutlich wahrnehmbare Geschmacksabweichung:
2,5 bei einer Skala von 0 bis 4.
Testmethode nach DIN 10955

Geräte-/Artikelbezeichung: **GN-Behälter und Deckel**
(Behälter: auch perforiert)

Ursprung: Türkei

Modellbezeichnung: GN 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3, 2/4:
als Behälter mit verschiedenen Tiefen: T 20, 40, 55, 65, 100, 150 o. 200 mm;
als Deckel: mit oder ohne Löffelaussparung der **Serie Modell BASIC LINE, AISI 304,** seit 06/2021, mit neuem Saro-Logo

Bestell-Nummer: Behälter: von **126-5030T bis 126-5190T**, von **126-5335T bis 126-5340T**, von **126-5600T bis 126-5615T**
Behälter perforiert: von **126-5343T bis 126-5389T**
Deckel ohne Löffelaussparung: von **126-5390T bis 126-5420T**
Deckel mit Löffelaussparung: von **126-5421T bis 126-5455T**

info@saro.de

saro Gastro-Products

Silicone – Deckel:

Getestet durch:
Intertek Test Hizmetleri A.S., Istanbul, TR
Report-Nummer: FS1910009906 vom 16.12.2019

Getestet auf:
Gesamt-Bleianalyse, Gesamt-Cadmium nach LFGB – Ergebnis: Bestanden.
VOC (Volatile Organic Compound) Wasser, 200 °C, 4 Stunden – Ergebnis: Bestanden.
LFGB Global Migration – Ergebnis: Bestanden, siehe 02.12.2019.

Sensorischer Test – Geschmack	Ergebnis: keine wahrnehmbare Geschmacksabweichung: 0,0 bei einer Skala von 0 bis 4. Simulanz: Destilliertes Wasser, 100 °C, 1 Stunden Testmethode nach DIN 10955
Sensorischer Test – Geruch	Ergebnis: keine wahrnehmbare Geschmacksabweichung: 0,0 bei einer Skala von 0 bis 4. Testmethode nach DIN 10955

Getestet durch:
Intertek Consumer Goods GmbH, Fürth, DE
Report-Nummer: FUFDCP2019-10593-M vom 02.12.2019 zu FUFDCP2019-10593 vom 29.11.2019

Getestet auf:
Extrahierbare Komponenten nach BfR, A XV 5; Wasser, 100 °C, 5 Stunden – Ergebnis: Bestanden.
3%-tige Zitronensäure, 100 °C, 5 Stunden – Ergebnis: Bestanden.
10%-tiges Ethanol, 100 °C, 5 Stunden – Ergebnis: Bestanden.

Peroxide nach BfR, BII XV/10 – Ergebnis: Bestanden.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
nach US-EPA + 2 EFSA PAH in mg/kg nach AfPS GS 2014:01 PAK (2014-8) – Ergebnis: Bestanden.
(Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthen, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, Chrysene, Benzo(b)fluoranthene+Benzo(j)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Dibenzo(a,h)anthracene, Benzo(ghi)perylene, Benzo(e)pyrene)
Tin Organic Compounds in Mikrogramm/Kilogramm (**TIN-Test**)
nach ISO/TS 16179 (2012-12) / DIN EN ISO 17353 (mod.) 2005-11 – Ergebnis: Bestanden:
(Monobutyl tin [MBT], Dibutyl tin [DBT], Tributyl tin [TBT], Tetrabutyl tin [TeBT], Mono-octyl tin [MOT], Di-octyl tin [DOT])

Geräte-/Artikelbezeichnung:	**GN-Deckel mit Dichtung**
Ursprung:	Türkei
Modellbezeichnung:	GN 1/1-, 1/2-, 1/3-, 1/4-, 1/6-, 2/3-, 2/4-Deckel mit Dichtung der **Serie Modell BASIC LINE, AISI 304,** seit 06/2021, mit neuem Saro-Logo
Bestell-Nummer:	**126-5545T / 126-5550T / 126-5555T / 126-5560T / 126-5566T / 126-5565T / 126-5540T**
Name des Importeurs:	Saro Gastro-Products GmbH
Adresse:	Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, Deutschland

Ort: *Emmerich am Rhein*

Datum: *10.06.2021*

Unterschrift*:* _____

Walter Spangenberg
Geschäftsführer/ Managing Director

Stempel:

saro Gastro-Products GmbH
Sandbahn 6 • D-46446 Emmerich a. R.
Tel. (02822) 9258-0 • Fax 18192
www.saro.de