

Gerätereinigung & Sofortmaßnahmen bei Kühlverlust

Bei schleichendem Kühlverlust, sollte als erste Maßnahme immer eine Gerätereinigung erfolgen. Wir empfehlen, diese Art der Reinigung mindestens einmal monatlich durchzuführen. Steht das Gerät in einem durch z. B. Fritteusen fettbelasteten Raum, empfiehlt sich eine Reinigung bis zu einmal wöchentlich. Reinigung des Gerätes und des Gerätefilters

1. Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie die Wartungsklappe. Je nach Modell müssen Sie möglicherweise Schreinen entfernen, die durch eine Klappe verdeckt sein können.

**Das Öffnen der
Wartungsklappe stellt keinen
Garantieverlust da!**



2. Legen Sie die geöffnete Wartungsklappe vor das Gerät. Da das Thermostat in der Klappe verbaut ist, achten Sie darauf, die angeschlossenen Kabel nicht zu beschädigen.



3. Entfernen Sie sichtbaren Schmutz im Geräteinnern mit einem Handfeger oder vorsichtig mit einem Staubsauger. Noch effektiver lassen sich verstaubte Teile mit einem Druckluftkompressor reinigen.



4. Entfernen Sie den Staubfilter und reinigen Sie ihn gründlich. Ein verschmutzter Filter kann die Kühlleistung beeinträchtigen und dazu führen, dass der Kompressor überhitzt oder nicht mehr effizient arbeitet.



**DER FILTER KANN UND SOLLTE MIT WASSER UND
SPÜLMITTEL GEREINIGT WERDEN, UM VERSCHMUTZUNGEN
GRÜNDLICH ZU ENTFERNEN.**

5. Lassen Sie den Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Bringen Sie anschließend die Wartungsklappe an und schalten das Gerät ein.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an unseren Service:

Telefonisch

02822-9817300

E-Mail:

info@zorro.de